

# CS ! " # \$ % &

' ( :  
CS

( )



:

	mm	mm	t/h	kg
CS- 10	1000	300	15- 30	1050
CS- 15	1500	350	20- 45	1400
CS- 20	2000	370	25- 55	1850
CS- 25	2500	400	30- 65	2300
CS- 30	3000	450	35- 75	2860
CS- 35	3500	500	40- 85	3470

( )